

# DFS Deutsche Flugsicherung GmbH

## Erläuterung der Vorkommnisse vom 13.07.2019 und 1.1.2020

254. Sitzung der Fluglärmkommission Frankfurt

Raunheim, der 19.2.2020




**DFS** Deutsche Flugsicherung

## Fall 1: Unterschreitung der Staffelungswerte zweier Luftfahrzeugung im Bereich Eddersheim vom 13.7.2019

- Aufgrund von starken Scherwinden/ Böen musste am 13. Juli 2019 ein Anflug der Lufthansa (DLH1Y) auf die Landebahn 25R durchstarten.
- Kurz zuvor wurde DLH780 zum Start auf der Piste 25C und für die NW-Abflugstrecke TOBAK8K freigegeben.
- Beide Lfz. flogen kurzzeitig parallel zueinander, als der Lotse direkt Staffelung herstellte.
- Die BFU hat den Vorfall untersucht und kam (wie auch die DFS) zu dem Ergebnis, dass **keine** schwere Störung vorlag.
- Dieser Vorfall hat **keine** Auswirkungen auf eine etwaige Anpassung der Standardverfahren / Flugregime.

# Fall 1: Unterschreitung der Staffelungswerte zweier Luftfahrzeugung im Bereich Eddersheim vom 13.7.2019



## Fall 2: Thai Airways THA926 vom 1.1.2020

- Pilot der Thai Airways THA926 meldet im Anflug einen medizinischen Notfall
- Flugsicherung erteilt Anflug auf die Landebahn 07R.
- Während des Eindrehvorgangs auf den Endanflug unterschreitet der Pilot die vorgegebene Höhe zum Erfliegen des ILS erheblich.
- Der Pilot brach den Anflug ab und startete durch.
- Der Vorfall wurde der Bundestelle für Flugunfalluntersuchung BFU unverzüglich gemeldet und wird zurzeit untersucht.
- Es handelt sich hierbei um Notverfahren, das **keine** Auswirkungen auf eine etwaige Anpassung der Standardverfahren / Flugregime hat.



**DFS** Deutsche Flugsicherung